

Test und Reset des TMEES mod 2019 250/300 2S e.s und 250/300 2S Fi e.s.

TM Racing 01/2019

EINRICHTUNGSVERFAHREN / ZURÜCKSTELLUNG DES AUSLASSVENTILSYSTEMS (TMEES),

Bedingungen, die zur Aktivierung des Verfahrens erforderlich sind:

- 1) U/min = 0 (Motor aus)
- 2) Map 1 aktiv am Mapping Schalter
- 3) 5. Gang eingelegt

AKTIVIERUNG:

- 4) Versorgen Sie die ECU über den Diagnosestecker mit Strom mit dem entsprechenden Kabel.
- 5) Innerhalb von 2 Sekunden ab Punkt 4 den Kill Schalter drücken und mindestens 5 Sekunden lang drücken.

Ab dieser Stelle sucht der Stellmotor langsam nach den Punkten (0% - 100%) der Öffnung.

zuerst auf 100% und dann auf 0%.

Sobald die beiden Extreme gespeichert sind, werden die Auslass klappen auf 100% der Öffnung positioniert.

Trennen Sie das Kabel, welches das System mit Strom versorgt hat, und bringen Sie das Getriebe in die Neutralstellung (Leerlauf) zurück.

Der Vorgang ist abgeschlossen,

Durch Wiedereinstecken des Kabels ist es nun möglich das System zu überprüfen.

Bei abgestelltem Motor die Gänge (1 bis 5) einlegen, um sicherzustellen, dass die Auslass Klappen so positioniert sind , wie unten beschrieben

1st = 100%
N = 0%
2nd = 25%
3rd = 50%
4 = 75%
5 = 100%